

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta
w Wałbrzychu
Dział Utrzymania Miasta
ul. Jana Matejki 1
58-300 Wałbrzych

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391):

„Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1–4 należą do gminy. Do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takiej drodze dla pieszych, oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub workach do tego przeznaczonych, umieszczonych na tej drodze dla pieszych i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów”

mieszkańcy Wspólnot Mieszkaniowych: przy ul. Kuracyjnej 1 i 2 oraz przy ul. Żeromskiego 7 i 9 wnoszą o niezwłoczne:

1. Skoszenie chwastów i trawy znajdujących się przy nieruchomościach przy ul. Kuracyjnej 1 i 2 oraz przy ul. Żeromskiego 7 i 9 od strony ulicy.

Koszenie trawy od strony ulicy ostatni raz odbyło się w ubiegłym roku, przez uroczystym otwarciem Zachodniej Obwodnicy Wałbrzycha „Europejki”. Obecnie chwasty osiągają wysokość ponad 1 metra, dorastają do parapetów okien na parterze budynku. Oprócz nieestetycznego wyglądu i ciągłego wysiewania się chwastów mogą stanowić miejsce zagnieżdżania się żmij, szczurów i innej zwierzyny. Dodatkowo poprzez pylenie mają negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców budynku chorujących na alergię czy astmę.

Zdjęcia nr 1-4 w załączeniu.

2. Skoszenie trawy i chwastów od strony podwórza.

Od strony podwórza trawa nie była koszona od kilku lat, niektórzy mieszkańcy budynku koszą po kawałku we własnym zakresie, ale nie należy to do ich obowiązków.

Zdjęcie nr 5 w załączeniu.

3. Uporządkowanie terenu miejsca gromadzenia odpadów - usunięcie sterty suchych gałęzi.


Sterna suchych gałęzi na terenie śmietnika, która znajduje się tam od kilku lat, jest miejscem, do którego mieszkańcy okolicznych domów przynoszą kolejne gałęzie oraz odpady zielone.

Zdjęcia nr 6-7 w załączeniu.

4. Usunięcie pozostałej kostki znajdującej się w miejscu zlikwidowanego przystanku.

Kostka brukowa pozostała po wiacie zlikwidowanego przystanku autobusowego linii „8” częściowo została już przez kogoś zabrana a pozostała – nierozkradzioną część należałoby zlikwidować, aby teren wyglądał co najmniej estetycznie.

Zdjęcie nr 8 w załączeniu.





Zelj. mr 1




Zdj. mr 2



Idj. nr 3



Zelj. mr h



2dj. nr 5



Zdj. nr 6



Idji: mr T



Zelj. mr 8